

# はじめに

チエン・ギヤー無段变速機(PIV)は機械式無段变速機の一種で、その中では一番優れた噛合伝達方式を採用しているため、すべての無段变速機の中では最高の性能を有しております。これは他の無段变速機のような摩擦による動力伝達ではなく、特殊なチエンと特殊な傘歯車を使用し、確実な噛合によって動力を伝達する方法です。従って、負荷変動があってもスリップがなく、安定した回転比が得られ、動力も効率よく伝達することができますので、高精度を要求される装置や精密な調整を必要とする装置には最適な無段变速機と言えます。

この無段变速機は1928年、英国で発明された“Positive Infinitely Variable Speed Chain Gear

Box”[略称 PIV 無段变速機]を純国産化したものです。

弊社は昭和8年創業。省力化、合理化のない手として、チエン・ギヤー無段变速機(PIV)を作り続け、国内はもとより世界に向って躍進をしている専門メーカーです。

近年の工業の発展は目覚しいものがありますが、それにつれて、工作機械や産業機械を始め、すべての機械が高性能化されるに従い、より高度な、より精密な無段变速機が要求されてきました。このチエン・ギヤー無段变速機(PIV)は伝統ある最も理想的な無段变速機として高い信頼性と優れた実用性を有しております、広く産業界で活躍しております。

\* PIVは弊社の登録商標になっております。

## 目 次

		頁
1. 特徴・用途		2
2. 变速原理・伝導方式	U型	3
3. R型無段变速機の原理	R型	4
4. 卷取機用無段变速機	W i 型	4
5. 選定法		5
6. 計算法		6
7. 变速機の回転精度を上げる装置		6
8. 標準型定格表	N型 R型 U型	7
9. 微細变速型定格表	G S N型	7
"	G N型 G H N型 G U型 G H U型	8
10. 出力側減速機付定格表	N B型 N C型 U B型 U C型	9
"	U B型 U C型 R B型 R C型	10
11. 微細变速型出力側減速機付定格表	G N B型 G N C型 G U B型 G U C型	11
標準入力型	G U B型 G U C型	12
標準入力型	G H N B型 G H N C型 G H U B型 G H U C型	13
高速入力型	G H U B型 G H U C型	14
高速入力型		
12. リモートコントロール	R E式 R M式	15
"		16
13. 標準型寸法表	N型 R型 U型	17
14. 出力一段増速機付寸法表	N K型 R K型 U K型	18
15. 入力一段減速機付寸法表	K N型 K R型 K U型	18
16. 出力一段減速機付寸法表	N B型 R B型 U B型	19
17. 入力一段増速機付寸法表	B N型 B R型 B U型	19
18. 出力二段減速機付寸法表	N C型 R C型 U C型	20
19. 入力フランジモータ付寸法表	F N型 F R型 F U型	21
20. 入力一段増速出力一段減速機付寸法表	B N B型 B R B型 B U B型	22
21. 微細变速型寸法表	G N型 G U型 G H N型 G H U型	23
22. 微細变速型出力減速機付寸法表	G N B型 G H N B型 G U B型 G H U B型	24
23.	G N C型 G U C型 G H N C型 G H U C型	25
24. 微細变速型寸法表	G S N型	26